

3 Электрическое подключение

3 Электрическое подключение

На приведенном ниже рисунке показана разводка основной цепи и цепи управления.




Рис. 1 Стандартная схема соединений привода